

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称：第十二师二二二团美丽连队--六连、七连、八连建设项目

项目编号：师农发[2022]14号

建设地点：第十二师二二二团--六连、七连、八连

验收单位：新疆生产建设兵团第十二师农业农村局



2024年5月15日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	第十二师二二二团美丽连队--六连、七连、八连建设项目	行业类别	城市基础设施工程
主管部门 (或主要投资方)	新疆生产建设兵团第十二师农业农村局	项目性质	新建
水土保持方案批准机关、文号及时间	十二师水利局, 师水保发〔2023〕24号, 2023年7月10日		
水土保持方案变更批准机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批准机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2022年6月27日开工, 2023年6月30日完工, 总工期12个月		
水土保持方案编制单位	新疆水绿方项目管理有限公司		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持施工单位	宁夏视通建设集团有限公司		
监理单位	新疆科盟工程项目管理咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	新疆水绿方项目管理有限公司		

二、验收意见

2024年5月15日，新疆生产建设兵团第十二师农业农村局主持召开了第十二师二二二团美丽连队--六连、七连、八连建设项目水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位新疆水绿方项目管理有限公司，水土保持方案编制单位新疆水绿方项目管理有限公司，水土保持监测单位乌鲁木齐市青源旭驰工程咨询有限公司，施工单位宁夏视通建设集团有限公司，监理单位新疆科盟工程项目管理咨询有限公司，建设单位新疆生产建设兵团第十二师农业农村局等单位代表及特邀专家一名共7人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，水土保持设施验收报告编制单位提交了《第十二师二二二团美丽连队--六连、七连、八连建设项目水土保持设施验收报告》，为此次验收提供了重要的技术依据。

验收组及与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况汇报，以及方案编制、监理、施工等单位的补充说明，形成验收意见如下：

（一）项目概况

第十二师二二二团美丽连队--六连、七连、八连建设项目位于位于二二二团六连、七连、八连，本工程为新建工程。建设规模：六连：1.土建工程：新增场地硬化 $2050m^2$ ，新建围墙500m。
2.室外配套工程：新建给水管网269.7m、排水管网152m、绿化

管线 102.73m, 新增电力及通讯管线 240m, 新增燃气管线 120m.

3、设备购置购置路灯 17 盏。4. 景观绿化工程:新增绿化 1470 m², 新建连队入口标识 1 座。

七连:1.建筑工程:新建一个农机停放点 6189.73m²、新建农机棚 1901.25m²、新建农资库门卫室 68.52m²、新建 1#农资库 311.2m², 新建 2#农资库 674.15m²、绘制文化墙 300m² (及成品宣传栏 10 个)、老房屋修缮 895.73m², 新增场地硬化 6006m², 新建围墙 900m, 晒场修缮 7454m², 新建公厕 60m²。2.道路工程:新建 6m 宽乡村沥青道路 1825.684m。3.室外配套工程:新建给水管网 3807.3m、排水管网 2423m、绿化管线 1965.27m、增设 2 座化粪池, 新增电采暖专用路线 1500m。4.设备购置:购置路灯 132 盏, 箱变二台。5.景观绿化工程:新增绿化 13530m², 新建连队入口标识 1 座, 连部主题雕塑 1 座。

八连:1.建筑工程:新建一个农机停放点 10000m²、新建农机棚 1689.75m²、新建农机工具间 342m²、新建晒场 1040m², 新增围墙 540m。2.道路工程:新建 6m 宽乡村沥青道路 320.445m。3.室外配套工程:新建化粪池 1 座。4.景观绿化工程:新建连队入口标识 1 座。

项目区土地利用类型为农村道路、农村宅基地、水利设施用地、空闲地、其他草地、农用地、商业服务业设施用地、空闲地。本项目建设区总占地面积 9.85hm², 包括主体工程的永久占地 6.52hm² 和施工期临时占地 3.33hm², 其中 222 团六连占

地面积 0.63hm²、222 团七连占地面积 7.55hm²、222 团八连区占地面积 1.67hm²。

（二）水土保持方案批复情况

2023 年 3 月新疆水绿方项目管理有限公司编制完成了《第十二师二二二团美丽连队--六连、七连、八连建设项目水土保持方案报告书》；2023 年 7 月 10 日，十二师水利局以师水保发〔2023〕24 号，对该方案报告书进行了批复。批复的水土流失防治责任范围 9.26 公顷。经核定，本次验收的水土流失防治责任范围为 9.85 公顷，比批复水土流失防治责任范围增加了 0.59 公顷。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

水土保持初步设计及施工图设计已包含在主体工程设计中，未进行单独批复。

（四）验收报告编制情况和主要结论

2024 年 4 月，我单位通过多次现场核查，召开专题会，收集并查阅设计、施工和监理等相关资料，在水土保持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，于 2024 年 5 月编制完成《第十二师二二二团美丽连队--六连、七连、八连建设项目水土保持设施验收报告》。

水土保持设施验收报告结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，在工程后期开展了水土保持监理，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案

落实了水土保持措施，措施布局全面可行；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求；水土流失防治目标总体实现；水土保持后续管理、维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

验收组认为：第十二师二二二团美丽连队--六连、七连、八连建设项目实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，依法缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，同意项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

项目运行期，新疆生产建设兵团第十二师农业农村局应加强水土保持设施的管理和维护，保证水土保持功能的正常发挥。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	许多	新疆生产建设兵团第十二师农业农村局	项目负责人	许多	建设单位
组员	严勇	新疆生产建设兵团第十二师农业农村局	项目负责人	严勇	建设单位
	张瑞	宁夏视通建设集团有限公司	项目经理	张瑞	施工单位
	严士京	新疆科盟工程项目管理咨询有限公司	项目总监	严士京	监理单位
	孙喜旺	新疆水绿方项目管理有限公司	经理	孙喜旺	验收报告编制单位
	焦翼勃	乌鲁木齐市青源旭驰工程咨询有限公司	经理	焦翼勃	水土保持监测单位
	黄晓勇	新疆博衍水利水电环境科技有限公司	高级工程师	黄晓勇	特邀专家